

RICHIAMO PRODOTTO

Giubbotti di salvataggio gonfiabili e kit di riarmo idrostatici

PLASTIMO Le comunica questo importante avviso di sicurezza, **che riguarda UNICAMENTE i giubbotti di salvataggio con sistema di gonfiaggio idrostatico Hammar MA1 e cartuccia di CO₂ ISI e i relativi kit di riarmo.**

Se ha acquistato i seguenti prodotti **tra il 1° ottobre 2019 e il 31 agosto 2021 inclusi**, è coinvolto in questa campagna di richiamo.

Nome del prodotto: Giubbotto di salvataggio PILOT 165 CERNIERA e/o kit di riarmo MA1

Marca: PLASTIMO

Codici modello: 8290714 / 8571488

ATTENZIONE



- Nonostante le nostre rigorose procedure di controllo qualità, abbiamo notato che alcuni giubbotti di salvataggio non rispondono agli standard di sicurezza richiesti dalla norma ISO 12402: nello specifico, hanno un tempo di gonfiaggio superiore a 5 secondi.
- La sicurezza dei nostri Clienti è la nostra priorità assoluta. Quindi, abbiamo deciso di richiamare **UNICAMENTE i giubbotti di salvataggio e i kit di riarmo MA1 + cartuccia di CO₂ ISI**. Vi chiediamo di non usarli più, fin da subito, il giubbotto con percussore MA1 e cartuccia di CO₂ ISI e il kit di riarmo MA1 + ISI CO₂, e di restituirli per l'ispezione e la sostituzione gratuita del percussore Hammar MA1 e della cartuccia CO₂ ISI.
- Per poter eseguire questa operazione nel minor tempo possibile, invitiamo tutti i clienti che hanno il giubbotto di salvataggio e/o il kit specificato qui sopra a contattare un centro revisioni autorizzato o a scrivere direttamente a gilets-lifejackets2023@plastimo.com, indicando l'indirizzo preferito, per restituire il prodotto e riceverne uno sostitutivo qualora la sostituzione non fosse possibile.