

RICHIAMO PRODOTTO

Se ha una **SET FERRI 900 INESIS (dal 5 al PW)** o **FERRI UTILITY 900 INESIS (3 e 4)** acquistati tra il **1° settembre 2022** e il **13 febbraio 2023**, La preghiamo di leggere le informazioni che seguono.



Nome dei prodotti interessati: **SERIE DI FERRI 900 (dal 5 al PW) e FERRO UTILITY 900 (3 e 4)**

Codici modello: 8578496, 8772609, 8578502, 8772610, 8772623, 8772565, 8772567, 8772566, 8772562, 8772568, 8563167, 8562460, 8562466, 8563170, 8562467, 8563171, 8578464, 8563168, 8562465, 8563169, 8562470, 8563174, 8563175, 8562468, 8563172, 8562469, 8563173, 8563178, 8772399, 8563176, 8563177, 8772393, 8772392, 8772395, 8772394, 8772405, 8772401, 8772403, 8578494, 8578493

Abbiamo constatato che sui ferri acquistati tra il 1° settembre 2022 e il 13 febbraio 2023 la testa del ferro potrebbe scollarsi.

I Ferri 900 prodotti in date diverse e gli altri Ferri Inesis della gamma non sono interessati dal richiamo.

Per evitare qualsiasi rischio di incidente, La invitiamo a non usare più questi prodotti.

Abbiamo attivato una procedura per cambiare il prodotto.

Per conoscere la procedura o per qualsiasi domanda, La invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al numero: **039 9007550** dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 19:00.

La ringraziamo per la Sua comprensione e Le porgiamo le nostre più sentite scuse per il disagio.

Esposizione fino al 29/09/2023

La squadra INESIS

Decathlon SA, 4 bd de Mons BP 299 - 59665 Villeneuve d'Ascq Cedex - RCS Lille Métropole 306 138 900